

WAREMA Wintergarten-Markisenantrieb

Typ WM../17IMP

Einstellanleitung und Anschlussplan

Nur für Fachkräfte

Gültig ab 17. Dezember 2015 Dokumenten-Nummer 867117 [Rev. 2 - de]

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Sicherheit	3
2	Inbetriebnahme	3
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Informationen zu den Endlagen Hilfsmittel für die Inbetriebnahme Motorendlagen einstellen Probefahrt Motorendlagen löschen (RESET).	
3	Antriebsbeschreibung	6
3.1 3.2	AntriebstypFunktion des Antriebs	6
4	Anschlussplan	7
4.1 4.2	Bauseitiger Anschluss mit Steckerverbinder Motoranschluss mit Steckverbinder	7 7
5	Technische Daten	7
6	Mögliche Fehler	8
7	Konformitätserklärung	10

1 Hinweise zur Sicherheit



Warnhinweise sind mit diesem Symbol in der Anleitung gekennzeichnet.



- Anleitung vor dem Gebrauch des Produktes durchlesen!
- Sicherheits- und Einstellhinweise beachten!



Die grundlegenden Sicherheitshinweise sind unter (www.warema.de/Sicherheitshinweise) abrufbar.

Zielgruppe

Die Anleitung richtet sich an den Monteur (Inbetriebnahme) und die Elektrofachkraft (Anschlussarbeiten).

Zulässige Tätigkeiten

Zulässig sind nur Tätigkeiten an dem Produkt, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Es dürfen keinerlei sonstige Veränderungen ohne schriftliche Genehmigung von WAREMA vorgenommen werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Antrieb ist ausschließlich für den Betrieb nachfolgender Produkte bestimmt.

► Wintergarten-Markise W7

2 Inbetriebnahme

2.1 Informationen zu den Endlagen

untere Motorendlage

Der Antrieb hat eine positionsgesteuerte Endabschaltung unten.

obere Motorendlage

Der Antrieb hat eine drehmomentgesteuerte Endabschaltung oben.

2.2 Hilfsmittel für die Inbetriebnahme

_ e_		1	Programmiertaste
nierkab 617641	MRCOURA 2	2	HOCH-Taste
M. G.	1 - 2 3	3	TIEF-Taste
Programmierkabe ArtNr. 617641	3		
	<u> </u>	1	schwarz
စ္ဆ		'	Sonwarz
er 769		2	braun
Adapter ArtNr. 617699		3	blau
Art	⊕ ² 1 3		grün-gelb
	////		


2.3 Motorendlagen einstellen




INFO

Die Endlagen sind nicht eingestellt.


Um Endlagen einstellen zu können, müssen diese vorher komplett gelöscht werden.



2.4 Probefahrt



2.5 Motorendlagen löschen (RESET)



3 Antriebsbeschreibung

3.1 Antriebstyp

Der Antrieb ist für 230 V/50 Hz ausgelegt und verfügt über eine elektronische Endabschaltung. Die Einstellung der Endlagen wird mittels Programmierkabels vorgenommen.

3.2 Funktion des Antriebs

Automatische Drehrichtungszuordnung

Die Drehrichtung des Antriebs wird erst nach Beendigung des Vorgangs "Endlagen einstellen" festgelegt. Die Tastenbelegung der Drehrichtung ist von der Einbauseite des Antriebs abhängig. Fährt der Antrieb nach dem Drücken einer Fahrtaste № nicht in die gewünschte Richtung, so muss die andere Taste verwendet werden. Nach Beendigung des Vorgangs "Endlagen einstellen" wird die Drehrichtung automatisch angepasst.

Endlagen Status Indikator (ESI)

Der Antrieb signalisiert durch einen kurzen Stopp in der Fahrbewegung, dass in der gewählten Fahrtrichtung noch keine Endlage eingelernt ist.

Intelligentes Endlagenmanagement (obere Endlage)

Nach der dritten Fahrt gegen den Systemanschlag in der oberen Endlage wird die Schließkraft angepasst.

Thermoschutz

Die eingesetzten Antriebe sind nicht für Dauerbetrieb geeignet. Der integrierte Thermoschutz schaltet den Antrieb nach ca. 4 Minuten ab. Nach ca. 10 bis 15 Minuten ist der Antrieb wieder betriebsbereit.

Rückimpuls

Zur Tuchstraffung führt der Antrieb in der unteren Endlage einen Rückimpuls durch.

Tuchlängenausgleich

Der Antrieb legt immer die erstmals eingestellte Wegstrecke zurück. Deshalb ist bei Tuchlängung kein Nachstellen der Endlagen notwendig.

Tuchentlastung

Der Antrieb fährt in der oberen Endlage ein kurzes Stück in die Gegenrichtung, um die Tuchspannung zu verringern und somit das Tuch zu schonen.

Blockiererkennung

Tritt eine mechanische Blockierung des Produktes auf, stoppt der Antrieb die Fahrbewegung.

4 Anschlussplan



Produkt und Leitungen vor dem Anschluss spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

4.1 Bauseitiger Anschluss mit Steckerverbinder

bauseitiger Anschluss	bauseitiger Anschluss mit Kupplung (STAK 3)		
	3 0		Leitung (empfohlen H05RR-F 4 G 0,75 sw Typ WAREMA)
	20	3	TIEF-Befehl (braun)
	1 0	2	HOCH-Befehl (schwarz)
		1	Neutralleiter (blau)
			Schutzleiter (grün-gelb)

4.2 Motoranschluss mit Steckverbinder



INFO

Standard: Steckverbinder an Motorleitung angeschlossen.

Motoranschluss	Motorleitung mit Stecker (STAS 3)		
	3		Motorleitung (H05RR-F 4 G 0,75 sw Typ WAREMA)
(M)	0 2	3	braun
~		2	schwarz
		1	blau
			grün-gelb

5 Technische Daten

	WM 40/17	WM 70/17
Nenndrehmoment	40 Nm	70 Nm
Abtriebsdrehzahl	17 l	J/min
Netzspannung	230 V	//50 Hz
Stromaufnahme	1,15 A	1,9 A
Leistungsaufnahme	260 W	430 W
Schutzart	IP 44	
Schutzklasse	I	
Kurzzeitbetrieb (S2)	4 Min.	
Endschalterbereich	64 Umdrehungen	



INFO

Detailliertere technische Daten können bei WAREMA angefordert werden.

6 Mögliche Fehler

Stör	Störung: Antrieb fährt nicht			
	Ursache	Hinweis	Behebung	
	Es liegt keine Spannung an.		Sicherung überprüfen oder Fahrkabel/Programmierkabel anschließen und Produkt bedienen.	
	Thermoschutz des Antriebs ist aktiv.		10 bis 20 Minuten warten, bis der Antrieb abgekühlt ist.	
	Bauseitiger Anschluss fehlerhaft.		Klemmbelegung Stecker/Schalter ge- mäß WAREMA Anschluss überprüfen.	
	Motorleitung ist beschädigt.		Antrieb tauschen.	
	Steckverbindung ist fehlerhaft.		Bauseitigen Stecker überprüfen.	

Störung: Antrieb fährt in falsche Richtung				
	Ursache Hinweis Behebung			
	Bauseitiger Anschluss fehlerhaft.		Klemmbelegung Stecker/Schalter ge- mäß WAREMA Anschluss überprüfen.	

Stör	Störung: Antrieb stoppt kurz vor Erreichen der oberen Endlage				
	Ursache Hinweis Behebung				
	Mechanik Trägerprofil ist schwergängig, deshalb schaltet der Antrieb ab.	Endlage wird zu früh erkannt.	Wellenlagerung/Einlaufbereich über- prüfen.		

Stör	Störung: Antrieb bestätigt RESET nicht mit zweimaligem Winken				
	Ursache	Hinweis	Behebung		
	Vorgang RESET wurde falsch oder zu kurz durchgeführt.		Nach kurzer Pause (mind. 3 sec.) den Vorgang RESET wiederholen (<u>siehe</u> <u>Seite 5</u>) .		
	Bauseitiger Anschluss fehlerhaft.		Klemmbelegung Stecker/Schalter ge- mäß WAREMA Anschluss überprüfen.		

Stör	Störung: Antrieb bleibt nach Abgabe eines Fahrbefehls kurz stehen und fährt dann weiter				
	Ursache	Hinweis	Behebung		
	Motorendlage in der gewünschten Richtung noch nicht eingelernt.	Antriebsfunktion: Endlagen Status Indikator (siehe Seite 6)	Motorendlagen einlernen (<u>siehe</u> <u>Seite 4</u>) .		

Störung: Antrieb stoppt nicht an der gewünschten Endlage				
	Ursache	Hinweis	Behebung	
	Motorendlagen sind falsch eingestellt.		Endlagen neu einstellen.	
	Veränderungen am Produkt während Diese sind dem Stand der Technik ent des Lebenszyklus. sprechende Veränderungen.		Endlagen neu einstellen (siehe Seite 5).	

7 Konformitätserklärung

BECKER-ANTRIEBE GMBH Friedrich-Ebert-Str. 2 – 4 D - 35764 Sinn



- Original -

EG-Konformitätserklärung

Dokument Nr./ Monat . Jahr: M

K018/06.15

Hiermit erklären wir, dass die nachstehende Produktserie

Produktbezeichnung:

Rohrmotor

Typenbezeichnung:

P., RM., RP., RT., R., WM., WT., ZM.

Motorbezeichnung:

..5/16.., ..9/16.., ..8/17.., ..12/11.., ..12/17.., ..20/11.., ..20/17..,

..30/17.., ..40/17.., ..50/17.., ..70/17.., ..100/11..

Ausführung:

C, M, PS, R, REA, SR, L, IMP, SMI, ROW, KB(5...10),

Version (1...9), +

ab Seriennummer:

152500001

den einschlägigen Bestimmungen folgender Richtlinien entspricht:

Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)

Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG)

Außerdem wurden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß Anhang I Nr.1.5.1 der Richtlinie 2006/42/EG eingehalten.

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-97:2010

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007

EN 14202:2004

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: Becker-Antriebe GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 2 – 4, D - 35764 Sinn

Diese Konformitätserklärung wurde ausgestellt:

Sinn, 11.06.2015

Ort, Datum

D. Fuchs, Geschäftsleitung

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten!

